2023 年度环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：路达（厦门）工业有限公司—西滨厂

统一社会信用代码：913502006120059379

报告年度：2023 年

编制日期：2024 年 3 月 1 日

企业负责人声明

林清德（企业负责人）保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：（签字/签章）

（企业/单位盖章）　　年　月　日

环保工作负责人声明

刘微（主管环保工作负责人）保证本报告中环保数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人：刘微（签字/签章）

年　月　日

目　录

填报注意事项..... 错误!未定义书签。
企业负责人声明..... 2
环保工作负责人声明..... 2
目　录.....I
名词解释..... 错误!未定义书签。
1. 关键环境信息提要..... 3
1.1 生态环境行政许可变更情况..... 3
1.2 污染物排放以及碳排放情况..... 3
1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况.... 3
2. 企业基本情况..... 4
2.1 企业基本信息..... 4
2.2 生产工艺和产品信息..... 5
3. 企业环境管理信息..... 6
3.1 企业生态环境行政许可情况..... 6
3.2 环境保护税..... 7
3.3 环境污染责任保险信息..... 8
3.4 环保信用评价情况..... 9
4. 企业污染物产生、治理与排放信息..... 10
4.1 污染防治设施信息..... 10
4.2 废水废气排放情况..... 14
4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况
..... 21
4.4 有毒有害物质排放信息..... 27
4.5 噪声排放情况..... 28
4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况..... 29
4.7 排污许可证执行报告..... 30
5.碳排放情况..... 31
6. 强制性清洁生产审核信息..... 32
7. 生态环境应急信息..... 33
7.1 生态环境应急情况..... 33
7.2 重污染天气应急响应情况..... 36
8.生态环境违法信息..... 37

8.1 行政处罚信息 37
8.2 司法判决信息 38
9. 本年度临时报告披露情况 39
10. 相关投融资的生态环保信息..... 40
10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况 40

. 关键环境信息提要

1.1 生态环境行政许可变更情况

企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 1 份，延续 0 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

1.2 污染物排放以及碳排放情况

企业共排放水污染物 8 种，每种污染物年排放总量分别为悬浮物 0.756 吨、总锌 0.005 吨、氨氮 0.27 吨、化学需氧量 1.81 吨、总铜 0.069 吨、总铬 0.0084 吨、总镍 0.008 吨、六价铬 0.0002 吨；共排放大气污染物 4 种（排污许可证无总量要求）；企业共产生工业固体废物 1 种废包装纸，共 5.1 吨，利用处置 5.1 吨；涉及危险废物 7 种，分别为 900-249-08、900-007-09、900-252-12、336-062-17、336-063-17、336-054-17、900-041-49，共 100.1797 吨，利用处置 106.1426 吨。；排放有毒有害物质 2 种，分别为铬酸雾、六价铬、排放量 0.00009 公斤。

1.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2022 年度本企业无行政处罚、司法判决情况

2. 企业基本情况

2.1 企业基本信息

企业名称	路达（厦门）工业有限公司—西滨厂	排污许可证编号	91350200612005937900 3Z
统一社会信用代码	913502006120059379	法定代表人	吴材攀
所属省（市、自治区）	福建省	所属地市	厦门市
所属县（区）	集美区	所属乡镇（街道）	杏滨街道
经度	0.000000	纬度	0.000000
注册地址	厦门市集美区杏南路 61 号		
生产地址	厦门市集美区西滨路 22 号		
行业类别代码	C3381	行业类别名称	金属制厨房用器具制造
企业联系人	丁洁	联系电话	18959275056
企业（单位）性质	外资企业	是否属于重点排污单位	是
重点排污单位类别	,水重点排污单位	是否属于实施强制性清洁生产审核企业	否
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否	是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否	发债类型	
是否请第三方机构提供环境信息披露市场服务	否	第三方机构名称	
第三方机构统一社会信用代码			

2.2 生产工艺和产品信息

本企业现有主要产品 1 种，主要工艺 4 种。产品、工艺和设备属于产业和环保等相关政策淘汰类、限制类的 0 种，属于鼓励类的 0 种，属于允许类的 4 种。

主要产品与服务、生产工艺和设备情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	主要生产工艺名称	属于国家、地方公布的鼓励类或淘汰类、限制类目录（名录）情况	主要产品与服务名称
1	电镀	允许类	水龙头及配件
2	制造	允许类	水龙头及配件
3	机加	允许类	水龙头及配件
4	抛光	允许类	水龙头及配件

3. 企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

企业共涉及生态环境行政许可文件 1 份，其中，新获得 0 份，变更 1 份，延续 0 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

企业生态环境行政许可情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	许可类别	许可名称	许可编号	审批文件	核发机关	获得时间	有效期限	许可事项	申请状态
1	排污许可	排污许可证	91350200612 0059379003Z	排污许可证	厦门市集美生态环境局	2022-06-10	2022-6-10 到 2027-6-9	排污许可证正本 22.6.pdf	延续

3.2 环境保护税

企业环境保护税应税因子主要是铬酸雾、氯化氢、硫酸雾、粉尘，2023 年度共缴纳环境保护税 796.83 元。

环境保护税

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	应税污染物类型	应税因子	应税因子编码	分税目缴纳额（元）	实际缴纳数额（元）	减征或免征情况
1	大气污染物	废气/铬酸雾,废气/氯化氢,废气/硫酸雾,废气/粉尘	A21024,A34012,A34039,A34040	901.45	796.83	对于应税大气污染物和水污染物，纳税人排放的污染物浓度值低于国家和地方规定排放标准 30%的，减按 75%征税；3、纳税人排放的污染物浓度值低于国家和地方规定排放标准 50%的，减按 50%征税。

3.3 环境污染责任保险信息

2022 年 12 月 15 日，本企业购买环境污染责任保险，承保范围为财产损失，医疗费用，清污费用，紧急应对费用，法律费用，保险赔偿金额为 1000000 元，保险有效期为 365 天。

环境污染责任保险信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	承保公司	保险期	主要承保范围	保险赔偿责任限额（元）
1	中华联合财产保险股份有限公司	365	财产损失，医疗费用，清污费用，紧急应对费用，法律费用	1000000.00

3.4 环保信用评价情况

2023 年度本企业环境信用等级为环保诚信企业

环保信用评价情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	评价单位	评价年度	评价等级	等级变化
1	厦门市集美生态环境局	2023	环保诚信企业	

4. 企业污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施信息

4.1.1 污染防治设施信息

企业现共有污染防治设施 19 套，其中，废水污染防治设施 1 套，废气污染防治设施 18 套。

污染防治设施信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	设施名称	设施类型	第三方运维机构名称	产污环节	处理污染物	处理污染物代码	对应排污口编号	对应排污口名称
1	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA013	粉尘 3
2	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	成型	废气/粉尘	A34012	DA010	粉尘 10
3	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	成型	废气/粉尘	A34012	DA009	粉尘 9
4	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA016	粉尘 6
5	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA017	粉尘 7
6	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA012	粉尘 2

7	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA018	粉尘 8
8	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA014	粉尘 4
9	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	成型	废气/粉尘	A34012	DA011	粉尘 11
10	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA015	粉尘 5
11	粉尘处理设施	大气污染物防治设施	自行运维	抛光	废气/粉尘	A34012	DA008	粉尘 1
12	污水处理站	水污染物防治设施	自行运维	电镀	废水/总镍	W20121	DW001	镍系排放口
13	污水处理站	水污染物防治设施	自行运维	电镀	废水/总氮（以 N 计）,废水/化学需氧量,废水/悬浮物,废水/氨氮（NH3-N）,废水/总铜,废水/石油类,废水/五日生化需氧量,废水/总磷（以 P 计）,废水/动植物油,废水/总锌,废水/pH 值	W01001,W01012,W01017,W01018,W20122,W20123,W21001,W21003,W21011,W22001,W22002	DW002	废水总排放口
14	污水处理站	水污染物防治设施	自行运维	电镀	废水/总铬,废水/六价铬	W20116,W20117	DW003	铬系排放口
15	酸雾洗涤塔	大气污染物防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA007	铬酸雾废气塔 3
16	酸雾洗涤塔	大气污染物防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA003	酸雾废气塔 2
17	酸雾洗涤塔	大气污染物防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA005	铬酸雾废气塔 2
1	酸雾洗涤塔	大气污染物防	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA002	酸雾废气塔 1

8		治设施						
19	酸雾洗涤塔	大气污染物防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA006	酸雾废气塔 4
20	酸雾洗涤塔	大气污染物防治设施	自行运维	电镀	废气/铬酸雾	A34040	DA001	铬酸雾废气塔 1
21	酸雾洗涤塔	大气污染物防治设施	自行运维	电镀	废气/氯化氢	A21024	DA004	酸雾废气塔 3

4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

2023 年度无非正常运行情况

污染防治设施非正常运行情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	设施名称	非正常运行开始时间	非正常运行结束日期	非正常运行时长（小时）	主要原因	污染物名称	污染物代码

4.2 废水废气排放情况

4.2.1 排污口总体信息

排污口总体信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	水污染物排污口数量（个）	大气污染物排污口数量（个）
1	3	18

4.2.2 污染物有组织排放情况

企业共有废水排污口 3 个，其中主要排污口 3 个，共有废气排污口 18 个，其中主要排污口 0 个

污染物有组织排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	排污口编码	排污口名称	类别	位置(经度)	位置(纬度)	是否安装在线设备	在线设备是否联网	污染物	污染物代码	许可排放浓度	许可排放总量（吨）	实际排放浓度-平均值	实际排放总量（吨）
1	DA016	粉尘 6	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	5.1	/
2	DA013	粉尘 3	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	6.9	/
3	DA008	粉尘 1	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	4.5	/
4	DA018	粉尘 8	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	3.0	/
5	DA002	酸雾废气塔 1	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/氯化氢	A21024	30	/	2.52	/
6	DA017	粉尘 7	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	3.0	/
7	DA012	粉尘 2	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.7	/
8	DA014	粉尘 4	大气污染物排	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	6.9	/

			污口										
9	DW003	铬系排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/总铬	W20116	1.0	0.024	0.131	0.006
10	DW003	铬系排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/六价铬	W20117	0.2	0.00048	0.004L	0.0002
11	DA007	铬酸雾废气塔3	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005L	/
12	DA004	酸雾洗涤塔3	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/氯化氢	A21024	30	/	1.87	/
13	DA010	粉尘10	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	8.3	/
14	DA011	粉尘11	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	7.4	/
15	DA001	铬酸雾废气塔1	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005L	/
16	DA005	铬酸雾废气塔2	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/铬酸雾	A34040	0.05	/	0.005L	/
17	DA006	酸雾废气塔4	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/硫酸雾	A34039	30	/	1.36	/
18	DA015	粉尘5	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	2.7	/
19	DW001	镍系排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/总镍	W20121	0.5	0.036	0.167	0.008
20	DA009	粉尘9	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/粉尘	A34012	30	/	5.5	/
21	DW002	废水总排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/总锌	W20123	1.5	0.024	0.119	0.005

22	DW002	废水总排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/悬浮物	W01012	400	/	15	0.756
23	DW002	废水总排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/总磷（以 P 计）	W21011	8.0	/	0.43	0.02
24	DW002	废水总排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/化学需氧量	W01018	500	65	36	1.81
25	DW002	废水总排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/总铜	W20122	0.5	0.036	0.138	0.006
26	DW002	废水总排放口	水污染物排污口	-1.000000	-1.000000	是	是	废水/氨氮（NH3-N）	W21003	45	5.85	5.36	0.27
27	DA003	酸雾废气塔 2	大气污染物排污口	-1.000000	-1.000000	否	否	废气/硫酸雾	A34039	30	/	1.46	/

4.2.3 无组织排放情况

无组织排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	监测点名称	监测点名称编码	监测污染物	监测污染物代码	监测排放浓度-平均值	实际排放总量（吨）
1	厂界	厂界	废气/铬酸雾	A34040	0.0005	/
2	厂界	厂界	废气/氯化氢	A21024	0.046	/
3	厂界	厂界	废气/硫酸雾	A34039	0.005	/
4	厂界	厂界	废气/颗粒物	A99911	0.243	/

4.2.4 自行监测开展情况

企业共生产 260 天，开展自行监测 260 天

自行监测情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	全年生产天数	监测天数（或次数）	达标次数	超标次数
1	260	260	260	0

4.2.5 第三方监测机构情况

2023 年度本企业委托科瑞检测（福建）有限公司开展监测

第三方检测机构情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	机构名称	机构资质
1	科瑞检测（福建）有限公司	CMA

4.3 工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

4.3.1 工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

企业共产生工业固体废物 1 种，共 5.1 吨，利用处置 5.1 吨

工业固体废物

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	种类	成分	等级	产生量（吨）	贮存量（吨）	综合利用处方式	其他综合利用处方式	综合利用量（吨）	处置方式	其他处置方式	处置量（吨）
1	废包装纸	一般工业固体废物	纸	一类工业固体废物	5.1	0	委托利用		5.1	委托处置		5.1

一般工业固体废物贮存场所或设施

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	类型	面积（平方米）	累计贮存量(吨)	设计处置能力（吨）	经度	纬度
1	废包装纸	Ⅰ类一般工业固体废物贮存场	50	2	无	-1.000000	-1.000000

一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	受托方名称	受托方资格	设计处置能力（吨）	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况
1	废包装纸	漳平市海龙纸制品厂	固废处置	30000	公路	回收利用	无

4.3.2 危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等情况

企业共产生危险废物 7 种，100.1797 吨，利用处置 106.1426 吨

危险废物

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量（吨）	贮存量（吨）	综合利用方式	综合利用量（吨）	处置方式	处置量（吨）	累计贮存量（吨）
1	涂料废物	900-252-12	油漆	有毒	0	0	焚烧	无	委托处置	0.1565	无
2	废乳化液	900-007-09	乳化液	有毒	1.932	0	焚烧	无	委托处置	0.7879	0
3	表面处理废物	336-062-17	重金属	有毒	79.821	0	再循环/再利用金属和金属化合物	无	委托处置	115.842	2.183
4	废矿物油	900-249-08	矿物油	易燃、有毒	0	0	焚烧	0	委托处置	0	0.0715
5	表面处理废物	336-063-17	重金属	有毒	4.422	0	再循环/再利用金属和金属化合物	无	委托处置	3.051	0.875
6	表面处理废物	336-054-17	重金属	有毒	2.982	0	再循环/再利用金属和金属化合物	无	委托处置	2.275	0
7	其他废物	900-041-49	酸、碱、重金属	有毒	11.0227	无	焚烧	无	委托处置	5.8605	3.1961

危险废物贮存场所或设施

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	类型	面积（平方米）	累计贮存量（吨）	经度	纬度
1	废乳化液	贮存	100	无	-1.000000	-1.000000
2	涂料废物	贮存	100	无	-1.000000	-1.000000
3	废矿物油	贮存	100	0.0715	-1.000000	-1.000000
4	表面处理废物	贮存	100	无	-1.000000	-1.000000
5	其他废物	贮存	100	3.1961	-1.000000	-1.000000
6	表面处理废物	贮存	100	0.875	-1.000000	-1.000000
7	表面处理废物	贮存	100	2.183	-1.000000	-1.000000

危险废物委托外单位利用处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	受托方名称	受托方资质	危险物转移联单
1	废乳化液	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	危废处置	转移联单_20223502023465.pdf
2	表面处理废物	厦门宜境环保科技有限公司	危废处置	转移联单_20223502032399.pdf
3	其他废物	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单_20223502019795.pdf
4	表面处理废物	厦门宜境环保科技有限公司	危废处置	转移联单_20223502011756.pdf
5	废矿物油	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单_20233502003986.pdf
6	涂料废物	福建兴业东江环保科技有限公司	危废处置	转移联单_20223502019796.pdf
7	表面处理废物	厦门宜境环保科技有限公司	危废处置	转移联单_20223502020661.pdf

4.4 有毒有害物质排放信息

企业生产环节共涉及产生有毒有害物质 2 种

有毒有害物质排放信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	名称	形态	毒性	排放浓度	排放总量（公斤）
1	铬及其化合物	气态	有毒	0.005	无
2	六价铬化合物	液态	有毒	0.004	0.000091

4.5 噪声排放情况

噪声排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	监测点位名称	位置	执行标准	昼间排放限值（db）	夜间排放限值（db）	昼间实际排放值（db）	夜间实际排放值（db）
1	厂界	厂界西南侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	65	55	59	53
2	厂界	厂界东北侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	65	55	57	52
3	厂界	厂界西北侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	65	55	62	54
4	厂界	厂界东南侧	工业企业厂界环境噪声排放标准	65	55	61	54

4.6 施工扬尘、装卸物料污染防治情况

无

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施

4.7 排污许可证执行报告

企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告 5 次，实际编制公开 5 次，其中年报 1 次，季报 4 次，具体情况如下表所示

排污许可证执行报告

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
1	2	http://114.251.10.201/detail/view/year?permitId=47318&&reportId=15783703	4	4
2	1	http://114.251.10.201/detail/view/year?permitId=47318&&reportId=15783703	1	1

5.碳排放情况

无

碳排放情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	本年度实际排放量（千克）	上年度实际排放量（千克）	配额清缴完成情况	温室气体排放核算方法	排放设施信息

6. 强制性清洁生产审核信息

无

强制性清洁生产审核信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	实施强制性清洁生产审核的原因	实施情况	评估与验收结果

7. 生态环境应急信息

7.1 生态环境应急情况

7.1.1 生态环境应急预案

企业制定突发生态环境事件应急预案，于 2023 年 8 月 10 日，向厦门市集美生态环境局备案，备案编号为：350211-2023-025-L

生态环境应急预案

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关
1	路达（厦门）工业有限公司（西滨厂）突发环境事件应急预案	350211-2023-025-L	厦门市集美生态环境局

7.1.2 现有生态环境应急资源

现有生态环境应急资源

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	应急资源名称、储备数量等
1	现有防酸碱手套共 10
2	现有沙袋共 100
3	现有应急工作服共 5
4	现有防（耐）酸碱鞋（靴）共 5
5	现有防尘口罩共 20
6	现有安全帽共 10
7	现有防护眼镜共 10

7.1.3 突发生态环境事件发生及处置情况

无

突发生态环境事件发生及处置情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	突发生态环境事件名称	发生时间	发生地点	主要污染物	主要污染物代码	发生及处置情况	认定等级

7.2 重污染天气应急响应情况

无

重污染天气应急响应情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	绩效分级结果	主管部门	预警等级	预警措施要求	措施实际执行情况	应急响应开始时间	应急响应结束时间

8.生态环境违法信息

8.1 行政处罚信息

无

行政处罚信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	行政处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	行政处罚决定书附件

8.2 司法判决信息

无

司法判决信息

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	司法判决书下达时间	判决机关	司法判决书文号	司法判决书附件

9. 本年度临时报告披露情况

无

本年度临时报告披露情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	临时报告发布数量（个）	主要情况及本年度临时报告发布链接

10. 相关投融资的生态环保信息

10.1 融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况

融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况

单位名称:路达（厦门）工业有限公司—西滨厂　　年度:2023

序号	融资形式	融资日期	融资金额（元）	投向情况	融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况	融资所投项目的应对气候变化、生态环境保护等情况描述